

## TEC Cubic をパソコンとつなげる

(USB ケーブルでつなげる方法)

USB ケーブルを使って、パソコンとつなげる(シリアル接続)。



コントロールブロックの電源を入れて、青のインジケータが点灯し、使用可能状態になる。



下図のように、接続→シリアルポートをクリック。



スキャンをクリック。



シリアルポート COM4 を確認して、接続をクリック。



最後に確認をクリックして、接続完了。



## TEC Cubic をパソコンとつなげる

(ブルートゥースでつなげる方法)

電池ホルダーに電池を入れて、MicroUSB ケーブルでコントロールブロックと電池ホルダーをつなげる。



電池ホルダーのリセットボタンを押す。

(電池を再セットした時やメインボードの電源を入れなおした時は必ずリセットボタンを押しなおす。)

注意：電池の誤装着や故障を避けるため、電池をできるだけ電池ホルダーから取り外さないでください。



コントロールブロックの電源を入れて、青のインジケータが点灯し、使用可能状態になる。



まず、ご使用中のパソコンにブルートゥースが内蔵されていることをご確認ください。内蔵されていない場合は、市販の Bluetooth アダプタをご購入ください。


**(Bluetooth 2.0 に対応のものをお買い求めください。)**

下図のように、Bluetooth アダプタをパソコンに装着してください。




ご使用のパソコンにBluetoothが装備されたかどうかの確認の方法：

デバイスマネージャを開いて、下図のようにBluetooth無線の項目があれば、Bluetoothが内蔵されているか、購入されたBluetoothアダプタがうまく装備されたこととなります。



ScratchPi を立ち上げ、メニューの接続>Bluetooth をクリック。



スキャンをクリック。



コントロールブロックに内蔵している Bluetooth デバイス番号(裏面に印字)が表示されます。  
それを選択して、接続をクリック。



最後に確認をクリックして、接続完了。

